
uziom otokowy
bednarka FeZn30x4
uziom otokowy
bednarka FeZn30x4
ZP
przewód uziemiający wprowadzić
do węzła cieplnego
bednarka FeZn30x4
przewód uziemiający
ZK+TL
bednarka FeZn50x4
WGPPOZ
ZK+TL
przewód uziemiający wprowadzić
do rozdzielni głównej RGN
bednarka FeZn50x4
przewód uziemiający
doprowadzić windy
bednarka FeZn30x4
Linka AL 50mm2
przewód → PWM
Most w izolacji wysokonapięciowej
h=5m
Most w izolacji wysokonapięciowej
h=3m
Podejście do metalowych elementów central went. min. 2m. kontrolnego
Wysokość maszt/ów odgromowych ustalić tak, aby zabezpieczyć 1m osłi ALSOm2 od obiektu chronionego
Most w izolacji wysokonapięciowej
h=3m
Most w izolacji wysokonapięciowej
h=5m